

č.j.: 981/20/SÚSPK-P
vyřizuje: Ing. Jana Mrázová
tel.: 371 519 553
e-mail: Jana.mrazova@suspk.eu
datum: 9.3.2020

ROBSTAV k.s.
Mezi vodami 205/29
143 00 Praha 4 - Modřany

REFERENČNÍ LIST

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o.
Koterovská 162
326 00 Plzeň

Název akce: **II/235 Drahoňův Újezd - Terešov**

Zhotovitel: ROBSTAV k.s.
Mezi vodami 205/29
143 00 Praha 4 - Modřany

Finanční objem: 20.340.820,15 Kč bez DPH

Stavba zahrnuje: opravu původního živičného krytu silnice II/235 ve dvou úsecích, a to od mostu ev.č. 235-004 na začátek obce Drahoňův Újezd (úsek 2) a od konce obce směrem na Terešov do km 11,1 silničního staničení (úsek 1). Bylo provedeno frézování v tl. 50 mm, provedeny sanace neúnosných krajnic vozovky, recyklace za studena RS 0/63 CA 200 mm na místě – TP 208, infiltrační postřik PI min. 0,6 kg/m², pokládka podkladní vrstvy ACL 16+50/70 v tl. 50 mm, infiltrační postřik PS min. 0,3 kg/m² a pokládka obrusné vrstvy ACO 11+ 50/70 v tl. 50 mm. Úprava sjezdů, rozjezdů, zpevnění krajnic, oprava propustků, výměna silničního příslušenství a nové VDZ. Celková délka úpravy je 2,1 km.

Termín zahájení výstavby: 17.09.2019

Termín dokončení výstavby: 10.12.2019

Technický dozor objednatele: Ing. Josef Škudrna
tel.: 602 225 367, email: josef.skudrna@naroudne.cz


Hodnocení prací:

Stavební práce byly provedeny řádně a odborně, všechny termíny splněny. Dále osvědčujeme, že zhotovitel veškeré práce na výše uvedené stavbě „II/235 Drahoňův Újezd -Terešov“ řádně poskytl a dokončil.

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Koterovská 162, 326 00 Plzeň

IČ: 72053119

Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel



Zapsaná v OR vedeném KS v Plzni
oddíl Pr, vložka č. 737
IČ: 72053119
DIČ: CZ72053119

Pracoviště:
Koterovská 162
326 00 Plzeň

Tel.: +420 377 172 101
E-mail: posta@suspk.eu

